


PARTS LIST パーツリスト


SLH-2B SLH-2B-1 SLH-2B-FH-1 SLH-2B-FH-1E






### 目 次 CONTENTS

	Page
面板、天秤カバー ····································	·· 1, 2
上軸、天秤、針棒 ····································	· 3, 4
上送り機構部品	5, 6
押え棒、上送り棒	7, 8
下軸、かまOSCILLATING SHAFT, SHUTTLE HOOK	9, 10
針板、下送り軸	11, 12
糸調子部品 PARTS FOR THREAD TENSION	·· 13, 14
付属品1 ····································	· 15, 16
付属品2 ····································	· 17, 18
別売品 OPTION	·· 19, 20
₩ g	




面板・天秤カバー/FACE PLATE, THREAD TAKE-UP LEVER COVER

						E, THREAD TAKE-UP LEVER (	
No. 部品番号	1 1		2B-FH-1	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
PARTS NO	) B	28-1	2B-F	2B-F	QTY		
1 35168 2 8093 3 35014 4 35014 5 35032 6 30047 7 35031—A 8 13005 9 8040 10 35167 11 6333 12 30046 13 35209 14 35208	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	82 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3	側面カバールカップ 上上天天面面面板板地上がである。 はいが、一上がっていた。 はいが、一上がっていたが、一上がある。 はいが、一上がある。 はいが、一上がある。 はいが、できない。 はいが、できないがは	ARM SIDE COVER SCREW OIL CUP (3/8) OIL CUP (3/8) THREAD TAKE-UP LEVER COVER SCREW M4X0.7 L=4 FACE PLATE FACE PLATE SCREW 6.75X24 L=10 SCREW 9/64X40 L=8 ARM FACE COVER SCREW 9/64X40 L=6.5 SCREW M4X0.7 L=4 BALL TYPE OIL CUP (1/2) OIL TUBE 5X7X60L




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

	Γ	Τ.	1	Т			, THILEAD TAKE OF ELVEN,	
No.	部品番号			I	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
	DADTO NO		7	2B-FH-1	中	OTV		4
	PARTS NO	12		2B	2B	QTY		
1	35402	*				1	上軸	ARM SHAFT
	35201C	*			1 2	1	立ロッド(組)	ROCK SHAFT CONNECTING ROD COMPLETE
10 13 0	35201	*	100	1		1	立口ッド	ROCK SHAFT CONNECTING ROD
4	35202	*		1		2	立ロッド締めねじ	SCREW 15/64X28 L=21.5
	35203	*	200	1		1	立ロッド皿ねじ	SCREW 1/2X20
	35204	*	All 10	1	1 00	1 1	立ロッド皿ねじナット	NUT 1/2X20
	35006 35009	*	*			1 2	上軸カラー  プーリー止めねじ	ARM SHAFT COLLAR SCREW 5/16X18UNC FOR PULLEY
	35011	*	*			1	上軸メタル	ARM SHAFT BUSHING
	1327	*	1		*	1	上軸メタル止めねじ	SCREW 5/16X24 L=12
	35045	*	*		*		送りキャム	FEED DRIVING ECCENTRIC
	35017	*				2	送りキャム止めねじ	SCREW 5/16X24
	35016	*	_	-	_	1	キャム	THREAD TAKE-UP CAM
	35302	-	*	*	*	1	キャム	THREAD TAKE-UP CAM
	35017	*	*	*	*		キャム止めねじ	SCREW 5/16X24
	35018	*	*	*	*		キャムテーパーピン	TAPER PIN
16	35033	*	*	*	*	1	天秤土台	TAKE-UP LEVER BRACKET
	35034	*	*	*	*	3	天秤土台止めねじ	SCREW M6X1 L=20
	35158	*	*	*	*	1	糸掛(上)	THREAD GUIDE (UPPER)
	35035C	*	0.00	*	*	1	天秤(組)	THREAD TAKE-UP LEVER COMPLETE
	35038C	*		*	*	1	天秤ローラー(組)	THREAD TAKE-UP LEVER ROLLER COMPLETE
	35038	*	100000	*	*	1	天秤ローラー	THREAD TAKE-UP LEVER ROLLER
	35039	*	*	*	*	1	天秤ローラーピンねじ	SCREW 9/32X28
	8105	*	*	*	*		天秤ローラーピンねじナット	NUT 9/32X28
	35040	*	*	*	*	1	天秤ローラーピンねじワッシャー	WASHER
	35036	*	20000	*	*	1	天秤止段ねじ	SCREW 3/8X18
	35303 35020	*	*	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
	6027-02	*	*	*	*	1	針棒クランク皿ねじ 針棒クランク皿ねじナット	SCREW 3/8X28 INUT 3/8X28
	35304	*	*	*	*	1	新棒グラング血ねし アット  針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
	35017	*	*	*	*		針棒抱き止めねじ	SCREW 5/16X24
	35022	*	*	*	*		針棒	NEEDLE BAR
	35143	*	*	*	*		針棒メタル	NEEDLE BAR BUSHING
	200398	*	*	*	*		針棒メタル止めねじ(丸先)	SCREW 6.75X24 L=5.5
	35024	*	*	*	*		針止受	NEEDLE CLAMP
36	16256	-	*	*	*		針止受止めねじ	SCREW 3/16X32 L=10
	35025	*	-	-	-		針止受止めねじ	SCREW 3/16X32
	N0925	*	*	*	*	1	針	NEEDLE 1000 #250
	35046	*	*	*	*	1	二又ロッド	FEED FORKED CONNECTION
	35048	*	*	*	*	1	二又ロッド皿ねじ	SCREW 3/8X28
	6027-02		*	*		1	二又ロッド皿ねじナット	NUT 3/8X28
	35047	*	*	*			連結めがね	FEED CONNECTING LINK
	35048	*	*	*	*		連結めがね皿ねじ	SCREW 3/8X28
	6027-02	*	*	*	*		連結めがね皿ねじナット	NUT 3/8X28
	35466 35048	*	*	*	*		送り調節 連結めがね皿ねじ	FEED REGULATOR
	6027-02	*	*	*	*		連結めがね皿ねじナット	SCREW 3/8X28 NUT 3/8X28
	35050	*	*	*	*		送り調節ピン	HINGE STUD
	10519	*	*	*	*		送り調節ピン止めねじ 送り	SCREW 6.75X24 L=17.5
	17053	*	*	*	*		送り調節締めねじ	SCREW M5X0.8 L=21
	17059	*	*	*	*	1	送り調節スプリング掛	SCREW M5X0.8 L=10
	4135	*	*	*	*		送り調節スプリング掛ナット	NUT M5X0.8
52	35058	*	*	*	*		送り調節スプリング	SPRING
53	35059	*	*	*	*	1	送り調節スプリング掛板	HOOK PLATE
	13330-4B	*	*	*	*	2	送り調節スプリング掛板止めねじ	SCREW 11/64X40
	4019	*	*	*	*	1	送り調節レバー止めねじ	SCREW M5X0.8 L=12
	35051	*	*	*	*		送り調節レバー	FEED REGULATING LEVER
	35052	*	*	*	*		送り調節板	STITCH LENGTH PLATE
	35053	*	*	*	*		送り調節板止めねじ	SCREW M6X1 L=12
	35055	*	*	*	*		送り調節ローレット(A)	KNURLING TOOL (A)
	35054 35056	*	*	*	*		送り調節レバーワッシャー	WASHER
	35056	*	*	*	*		送り調節ローレット(B) 送り調節レバーボール	KNURLING TOOL (B) KNOB
	35353	*	*	*	*			FELT
	10524	*	*	*	*		針棒メタル止ねじ(平先)	SCREW 6.75X24 L=6.5
					1100		-1 1T - 7 10 O \ 1 70/	




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

<u></u>	ろり(皮(神山)		/ P	Аг	(13	FUR	UPPER FEEDING MECHANISM	//
No.	部品番号			1	FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
	PARTS NO.	28	2B-1	2B-FH-1	2B-FF	QTY		
1	35072	*	-	+	1	1	上送り軸	UPPER FEED SHAFT
	35069	*		1	10,000	1	連結ロッド揺動受	UPPER FEED SHAFT CRANK
	35034	*				2	連結ロッド揺動受締めねじ	SCREW M6X1 L=20
4	35068	*				1	連結ロッドピン(上)	HINGE STUD (UPPER)
5	10598	*	1			1	連結ロッドピン(上)締めねじ	SCREW 7/32X32 L=15
6	35067	*		1	1	1	連結ロッド	CONNECTING ROD
7	35065	*				1	連結ロッド揺動台	SHAFT CRANK (LOWER)
	35034	*		1	1	1	連結ロッド揺動台締めねじ	SCREW M6X1 L=20
	35066	*				1	連結ロッドピン(下)	HINGE STUD (LOWER)
	10519	*		1		1	連結ロッドピン(下)締めねじ	SCREW 6.75X24 L=17.5
	35071	*				1	上送り軸メタル(後)	UPPER FEED SHAFT BUSHING (BACK)
	10525	*				i	上送り軸メタル(後)止めねじ	SCREW 6.75X24 L=9
	35073	*				li	上送り軸カラー	UPPER FEED SHAFT COLLAR
	10566	*		1	1	2	上送り軸カラー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
	35077	*	1 00		*	1	上送り台メタル	UPPER FEED SHAFT BUSHING (FRONT)
	10524	*	1			2	上送り台メタル止めねじ	SCREW 6.75X24 L=6.5
	35078	*				1	上送り軸揺動連結	UPPER FEED SHAFT ADJUSTING ARM
	35017	*	1	1	*	1	上送り軸揺動連結止めねじ	SCREW 5/16X24
	35089	*			*	i	上送り軸揺動連結テーパーピン	TAPER PIN
	35079	*				1	上送り連結段ねじ	SCREW 7/32X32
	35080	*		1		i	上送り連結パイプ	PIPE
	35081	*	1	1	*	1	上送り連結角玉	SLIDE BLOCK
	35082	*	1	1	*	1	上送り連結ワッシャー	WASHER
	10776	*			*	1	上送り連結蝶ナット	WING NUT
	35196	*		1	*	i	上送り二叉	UPPER FEED FORKED CONNECTION
	35085	*	*		*	2	上送り二叉ピンメタル	UPPER FEED FORKED CONNECTION  UPPER FEED FORKED CONNECTION SHAFT BUSHING
	10573	*		1	*	1	上送り二叉ピン止めねじ	SCREW 7/32X32 L=11
	10573	*			*	2	上送り二叉ピンメタル止めねじ	SCREW 7/32X32 L=11
	35084	*			*	1	上送り二叉ピン	UPPER FEED FORKED CONNECTION SHAFT
	35090	*			*	1	エ医り二叉こグ  上送り棒連結	CONNECTING CRANK
67 75 7	35197	*			*	1	上送り棒連結段ねじ(大)	SCREW 1/4X40 (LARGE)
0.0000000000000000000000000000000000000	35197	- 8000m						Company of the Compan
	35116	*		*	*	1	上送り棒連結段ねじ(小)	SCREW 1/4X40 (SMALL)
	35117					1	三つ穴段ねじ	SCREW 9/32X28
	35117			*		1	三つ穴角玉 三つ穴角玉段ねじワッシャー	SLIDE BLOCK
20000000	0.0000000000000000000000000000000000000			*		1	production of the great person of the production of the great person of the great pers	WASHER
	8105			*		1	三つ穴角玉段ねじナット	NUT 9/32X28
	35115					1	三つ穴	UPPER FEED BAR BELL
	35119	*		*		1	三つ穴皿ピン	STUD PIN
N 12-10-1	10827			*		1	三つ穴皿ピン止めねじ	SCREW 1/4X40 L=7.5
	35114		100	*	122	1	三つ穴クランク丸玉(組)	ROLLER & STUD
	35113			*		1	三つ穴クランク	ROCK SHAFT CRANK
	8097			*		1	三つ穴クランク止めねじ	SCREW 15/64X28 L=5
200	50174		1 1	*		1	三つ穴クランクノックピン	TAPER PIN
	35109		*		*		上下連結クランク軸	ADJUSTING ARM SHAFT
	35454	9 14 1	1000	*	- 0		押え棒抱き案内	PRESSER BAR BRACKET GUIDE
	35111		*		*		押え棒抱き案内止めねじ	SCREW 3/8X18 L=21
	35112		*		*		押え棒抱き案内テーパーピン	TAPER PIN
	35108	- 1	*	- 1	*		上下連結クランク	ADJUSTING ARM
	8097	- 1	*	* 1	*		上下連結クランク止めねじ	SCREW 15/64X28 L=5
	50295		*		*		上下連結クランクテーパーピン	TAPER PIN
	35105		*	*	*		上下連結ロッドピンねじ	SCREW 9/32X28
	35106	- 1	*	*	*		上下連結ロッドパイプ	PIPE
	35107	- 1	*	*	*		上下連結ロッドワッシャー	WASHER
	8105	- 1	*	*	*	1	上下連結ロッドピンねじナット	NUT 9/32X28
	35102		*	*	*		上下連結ロッド	ECCENTRIC ROD
	35103	*	*	*	*		上下連結ロッド締めねじ	SCREW 3/16X28
	35104	*	*	*	*	2	上下連結ロッドナット	NUT 3/16X28
98	35196C	*	*	*	*	1	上送り二叉・段ねじ(組)	UPPER FEED FORKED CONNECTION COMP.
		- 1	- 1					




押え棒・上送り棒/PRESSER BAR, UPPER FEED BAR

No.	部品番号			H-1	H-18	個数	品名	DESCRIPTION
	PARTS NO.	28	2B-1	2B-FH-1	2B-FH-1E	QTY		
1	35131	*	*	*	*	1	大弓	FOOT LIFTING LEVER
2	35134	*	*	*	*	1	大弓止めねじ	SCREW 6.75X24
3	10636	*	*	*	*	1	大弓止ナット	NUT 6.75X24
4	6333	*	*	-	-	1	大弓受ねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
5	35276	*	*	*	*	1	大弓スプリング	FOOT LIFTING LEVER SPRING
6	11154	*	*	*	*	1	大弓スプリング掛	SCREW 6.75X24 L=19
7	35130	*	*	*	*	1	大弓受台	FOOT LIFTING LEVER BRACKET
8	35034	*	*	*	*	2	大弓受台止めねじ	SCREW M6X1 L=20
9	13058	*	*	*	*	1	大弓受台押しねじ	SCREW 6.75X24 L=32
	10586	*	*	*	*	1	大弓受台押しねじナット	NUT 6.75X24
	35311	*	*	*	*	1	大弓連結	LIFTING BRACKET
	10712	*	*	*	*	1	大弓連結止めねじ	SCREW 6.75X24
	35145	*	*	*	*	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE LEVER
14	8100	*	*	*	*	2	糸ゆるめ板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
	30025	*	*	*	*	2	糸ゆるめ板止ワッシャー	WASHER
	10712	*	*	*	*	1	大弓連結止めねじ	SCREW 6.75X24
	35135	*	*	*	*	1	大弓連結ピンねじ	SCREW 6.75X24 L=8
	35125	*	*	*	*	1	大板ばね	PRESSER BAR SPRING
	35140	*	*	*	*	1	押え棒	PRESSER BAR
	35136	*	*	*	*	1	押え棒スリーブキャップ	SLEEVE CAP
	35137	*	*	*	*	1	押え棒スリーブ(上)	PRESSER BAR SLEEVE (UPPER)
	35138	*	*	*	*	1	押え棒スリーブ(下)	PRESSER BAR SLEEVE (LOWER)
	35309	*	*	*	*	1	押え棒抱き	PRESSER BAR CLAMP
24	6029	*	*	*	*	1	押え棒抱き振れ締めねじ	SCREW 3/16X28
25		*	*	*	*	1	押え棒抱き振れ止調節ねじ	SCREW 15/64X28 L=6
	35152	*	-	-	-	1	押え上げ連結	PRESSER BAR LIFTING LINK
	35308	-	*	*	*	1	押え上げ連結	PRESSER BAR LIFTING LINK
	35154	*	*	*	*	1	押え上げ連結止めねじ	SCREW 1/4X24 L=11
	35147C	*	*	*		1	押え上げレバー	PRESSER BAR LIFTING LEVER COMPLETE
- 27	35148	*	*	*	*		押え上げレバーピン(大)	PIN (LARGE)
	35149	*	*	*	*		押え上げレバーピン(小)	PIN (SMALL)
	35153	*	*	*			押え上げ連結ワッシャー	WASHER
1900	18826	*	*	*	*		押え上げ連結ピン	PIN
19	35150	*	*	*		1	押え上げレバー段ねじ	SCREW 5/16X24
2000 077 9	35151			*			押え上げレバースプリングワッシャー	WASHER
	35199	*	*	*			上送り棒板	UPPER FEED BAR
	35093-E	-	-	-	*	1	上送り棒板	UPPER FEED BAR
	8089	*	*				上送り棒板止めねじ	SCREW 3/16X32 L=11
	35094	*	*	*	*	1	上送り棒板止めねじワッシャー	WASHER
	35096	*	*	-	-		送り足	UPPER FEED FOOT
	35174	_	-	*	*		送り足	UPPER FEED FOOT
	35097	*	*	*	*		送り足止めねじ	SCREW 3/16X40 L=9
20.712	35098	*	*		*		送り足止めねじナット	NUT 3/16X40
2012/01/2	35455	*	*		*		三つ穴土台	PRESSER BAR LIFTING BRACKET
	6029	*	*		*	2	三つ穴土台締めねじ	SCREW 3/16X28
	35143	*	*	*	*		押え棒メタル(下)	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
	10761	*	*	*	*		押え棒メタル止めねじ	SCREW 6.75X24 L=11
	35141	*	*	_	_		押え足	INNER PRESSER FOOT
	35173	_	_	*	*	198	押え足	INNER PRESSER FOOT
	10827	*	*		*		押え足止めねじ	SCREW 1/4X40 L=7.5
	35127	*	*		*		大板ばね土台	PRESSER BAR SPRING BRACKET
	35128	*	*		*		大板ばね調節ねじ	SCREW 5/16X18UNC L=32
	35129	*	*		*	25.5	大板ばね調節ナット	NUT 5/16X18UNC
	50101 35199C	*	*		*	2	大板ばね土台止めねじ	SCREW 1/4X28 L=13
	201990	4	*	*	-	ı	上送り棒板・段ねじ(組)	UPPER FEED BAR COMPLETE
•								-
- 1		- 1	- 1		- 1		l'	I




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

No.	部品番号		Г			個数	RAFT, SHUTTLE HOOK	DESCRIPTION
	PARTS NO.	28	B-1	2B-FH-1	2B-FH-1E	QTY		
1	35219	*	*	*	* 2	1	  かま受土台	SHUTTLE RACE FRAME
	35220	*	9000		*		かま受土台締めねじ	SCREW 3/8X18
	35221	*	*	*	*		かま受土台ピン	PIN
	35222C	*	*	*	*	1	かま受(組)	SHUTTLE RACE COMPLETE
	35222-01	*	*	*	*	1	かま受	SHUTTLE RACE BODY
	18826	*	*	*	*	2	三日月ピン	SPRING PIN 3X20L
7	35222-03	*	*	*	*	1	三日月	SHUTTLE RACE BACK
8	35222-04	*	*	*	*	1	三日月押え	SHUTTLE RACE BACK SPRING
9	35222-05	*	*	*	*	1	三日月押え段ねじ	SCREW 1/4X24UNE
10	35223	*	*	*	*	2	かま受止めねじ	SCREW 1/4X24 L=16
	35216	*	*	*	*	1	下軸	OSCILLATING SHAFT
	35214	*	*	*	*	1	振り子	OSCILLATING SHAFT CRANK
Market 1	35017	*	*	*	*	1	振り子止めねじ	SCREW 5/16X24
100	35215	*			*	1	振り子テーパーピン	TAPER PIN
	35217	*			*	1	下軸カラー(A)	OSCILLATING SHAFT COLLAR (A)
	35227	*			*	1	下軸カラー(B)	OSCILLATING SHAFT COLLAR (B)
	8097	*	1		*	4	下軸カラー止めねじ ドライバー	SCREW 15/64X28 L=5
0.000	35218 35017	*			*	1	トフィハー ドライバー止めねじ	SHUTTLE DRIVER SCREW 5/16X24
10000000	35017 35215	*			*	1 1	トライハー圧めねし ドライバーテーパーピン	TAPER PIN
	35215	*	0.00		*	1	かま(組)	SHUTTLE HOOK COMPLETE
	35224-01		*		*		シャトルフレーム	SHUTTLE FRAME
	35224-01	*		*	*		シリンダー	SHUTTLE CYLINDER
	35224-02	*			*		  糸調子ばね	SHUTTLE TENSION SPRING
	35224-04	*	100		*		糸調子ばね調節ねじ	SCREW 11/64X40
	35224-05	*	- 55	0.00	*	1	Л	SHUTTLE CYLINDER LATCH
27	35224-06	*	*	*	*	1	カシメピン	SHUTTLE CYLINDER LATCH PIN
28	35224-07	*	*	*	*	1	爪スプリング	SHUTTLE CYLINDER LATCH SPRING
Section Action	35224-08	*	*	*	*	1	テーパーピン	SHUTTLE CYLINDER HINGE PIN
	35226	*	*	*	*		ボビン	BOBBIN
	35210C	*			*		振り子角玉(組)	SLIDE BLOCK COMPLETE
22.00	35210	*	ı		*	500	振り子角玉	SLIDE BLOCK
122000000	35211			*			振り子角玉ピンねじ	SCREW 1/2X20
	12418	*	40		*		振り子ピンねじワッシャー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9
	35212 35213	*	88	*			振り子ピンねじワッシャー 振り子ピンねじナット	WASHER NUT 1/2X20
	35205C	*		*		1	三叉クランク(組)	ROCK SHAFT COMPLETE
30000	35205	*		*		1	三叉クランク	ROCK SHAFT
Contract of the	35206	*		*		1	二人フラファ  三叉クランクねじピン	HINGE PIN
	35187	*	- 20	*		1	三叉クランクナット	NUT 5/8X16UN
	35207	*		*		1	三叉クランク筒ねじ	THUMB SCREW 5/8X16UN
	35187	*	*	*	*	1	三叉クランク筒ねじナット	NUT 5/8X16UN
3								
							1	41




		-					TE, LOWER FEED ROCK SHAF	
No.	部品番号		_	2B-FH-1	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
	PARTS NO.	28	28-1	2B-F	2B-F	QTY		
	35190-AB	*	*	-	-	1	針板	THROAT PLATE
1 1	35191	*			-	2	針板止めねじ	SCREW 3/16X32
	35192 35193	*	*	_	_	1 2	針板台 針板台止めねじ	THROAT PLATE BODY SCREW 15/64X28
1	35193	*	*	_	_	1	針板台上板	CLOTH PLATE
	35195	*	*	_	_	4	針板台上板止めねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
1	35175	-	-	*	-	1	針板	THROAT PLATE
7	35175-E	-	-	-	*	1	針板	THROAT PLATE
9270 0	35193	-	-	*	*	2	針板止めねじ	SCREW 15/64X28
	35177	-	-	*	*	1	角板(左)	BED SLIDE (LEFT)
	35178 101133	-	-	*	*	1 2	角板(右) 角板止めねじ	BED SLIDE (RIGHT)
	35184	*	*	*	*	1	下送り軸	SCREW 15/64X28 L=3.8 LOWER FEED ROCK SHAFT
	35182	*	*	*	*	1	下送り軸クランク	LOWER FEED ROCK SHAFT CRANK
	35183	*	*	*	*	1	下送り軸クランク締めねじ	SCREW 1/4X24UNE
	35185	*	*	*	*	1	下送り軸大ペンねじ(長)	SCREW CENTER 5/8X16UN (LONG)
	35187	*	*	*	*	1	下送り軸大ペンナット	NUT 5/8X16UN
13 8 9	35186	*	*	*	*	1	下送り軸大ペンねじ(短)	SCREW CENTER 5/8X16UN (SHORT)
0.000000	35187	*	*	*	*	1	下送り軸大ペンナット	NUT 5/8X16UN
	6027-01 6027-02	*	*		*	2	送り腕ペンねじ 送り腕ペンねじナット	SCREW 3/8X28 NUT 3/8X28
	35188	*	*		*	1	送り腕	FEED BAR
1	35176	-	-	*	*	1	送り歯	FEED DOG
2000000	35189	*	*		_	1	送り歯	FEED DOG
100000000000000000000000000000000000000	1368	*	*	*	*	1	送り歯止めねじ	SCREW 1/4X24 L=11
1	35235	*	*	*	*	1	上下送り軸クランク丸玉	ROLLER & STUD
1 125-325	35233	*	*	*	*	1	上下送り軸クランク	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
1000 WOOD 11	35234	*	*		*	1	上下送り軸クランク締めねじ	SCREW 3/8X18
	35186 35187	*	*	*	*	1	上下送り軸大ペンねじ(短) 上下送り軸大ペンねじナット	SCREW CENTER 5/8X16UN (SHORT) NUT 5/8X16UN
1	35232C	*	*	*	*	1	上下送り軸人へンねこ)が	FEED LIFTING ROCK SHAFT COMPLETE
	35232-01	*	*		*	1	上下送り軸補助板	WEARYING BLOCK
20-00	35223	*	*	*	*	1	上下送り軸止めねじ	SCREW 1/4X24 L=16
	50174	*	*	*	*	1	上下送り軸テーパーピン	TAPER PIN
	35185	*	*	*	*	1	上下送り軸大ペンねじ(長)	SCREW CENTER 5/8X16UN (LONG)
	35187	*		*		1	上下送り軸大ペンねじナット	NUT 5/8X16UN
35	35233C	*	*	*	*	1	上下送り軸クランク(組)	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK COMPLETE
'								
1								



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


#### 糸調子部品/PARTS FOR THREAD TENSION

715	יםם יום רופע		111	S	10	T 1111	READ TENSION	
No.	部品番号		_	2B-FH-1	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
	PARTS NO.		2B-1		2B-I	QTY		
1	8079	*		*	*	1	小調子棒ナット	TENSION THUMB NUT 1/4X40
2 3	1422 1423	*		*	*	1 2	小調子棒スプリング 小調子棒皿	TENSION SPRING TENSION DISC
4	4171	*			*		小調子棒	TENSION DISC TENSION STUD (POST)
	35087	*		*	*	1	上送り二叉台	CONNECTING BRACKET
	35159	*	*	*	*	1	糸掛(中)	THREAD GUIDE (MIDDLE)
7	6025	*	*	*	*	1	糸掛(中)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12
	11142	*	*	*	*	1	糸掛(中)ワッシャー	WASHER
	35166	*		*	*	1	大糸掛	LARGE THREAD GUIDE
000000000000000000000000000000000000000	18417	*		*	*	1	大糸掛止めねじ	SCREW 4.5X32 L=8
20 00 00	10683	*	300	*	*	1	糸掛(下) * #(下) は b do li	THREAD GUIDE (LOWER)
4.50	10685 10519	*	*	*	*	1	糸掛(下)止めねじ 上送り二叉台止めねじ(長)	SCREW 3.4X36 SCREW 6.75X24 L=17.5
	35088	*	*	*	*	1	上送り二叉台正めねじ(短)	SCREW 6.75X24 L=17.5
	35089-01	*		*	*		上送り二叉台上の行じ、位が上送り二叉台ノックピン	PIN 4X22L
	35089-02	*	*	*	*		上送り二叉台ノックピン	PIN 4X35L
		*	*	*	*		糸調子臼	TENSION REGULATOR
	10581	*	*	*	*	1	糸調子臼止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7
	1417	*	*	*	*	1 22 1	糸取り補助スプリング	REGULATING SPRING
	35161	*	*	*	*		糸取りスプリング	THREAD TAKE-UP SPRING
	1418 35160	*	*	*	*			THREAD TAKE-UP SPRING ADJUSTING SLEEVE
100000	35160	*	*	*	*		糸調子棒 糸調子皿	THREAD CONTROLLER STUD TENSION DISC
1000000	35164	*	*	*	*			TENSION DISC LEATHER
	35163	*	*	*	*			TENSION DISC WASHER
100000000000000000000000000000000000000	35165	*	*	*	*			TENSION RELEASE SPRING
27	8079	*	*	*	*			TENSION THUMB NUT 1/4X40
28	35160C	*	*	*	*	1	糸調子棒(組)	THREAD CONTROLLER STUD COMP.
					*			




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

1 2	部品番号 PARTS NO. N0925	28	-1	2B-FH-1	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
1 2		В	1		11 1		2015.00 (108 - \$U	
2		2	2B-1	2B-I	2B-F	QTY		
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	35225 35226 8118 8120 8121 19473 8132-B 19457 19458 19459 19460 8123 35254 35494-01 35494-03 35239-A 30046 13005 10519	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	針シリンダー開閉板ボビンドライバー(中)ドライバー(中)ドライバー(小)・ドライバー(中)ドライバー(小)・ドライバー(小)・ドライバー(小)・ボライがーのが、大角角レンチ(3mm)・大角角レンチ(3mm)・大角角レンチ(5mm)・大角のでは、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が、大力が	NEEDLE 1000 #250 SHUTTLE CYLINDER OPENER BOBBIN SCREW DRIVER (LARGE) SCREW DRIVER (SMALL) SCREW DRIVER (CROSS TYPE) ACCESSORY BAG HEXAGONAL WRENCH (2.5MM) HEXAGONAL WRENCH (3MM) HEXAGONAL WRENCH (5MM) OILER THREAD STAND COMPLETE BELT GUARD BODY (1) BELT GUARD STAY BELT GUARD BODY (2) SCREW M4X0.7 L=6 SCREW 6.75X24 L=10 SCREW 6.75X24 L=17.5



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

17)	属品2/ACC	νĽ	55	UF	(IE	5 2		
No.	部品番号			H-1-	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
	PARTS NO.	2B	2B-1	2B-FH-1	2B-F	QTY		
	35255	*	*	*	*	1	糸巻セット	BOBBIN WINDER COMPLETE
	11376 11377	*	1		*	1 2	モーターレバー補助板 モーターレバー補助板止めねじ	MOTOR LEVER EXTENSION SCREW 1/4X32 L=19.5
4	8126-02	*	1		*	2	モーターレバー補助板止めねじナット	NUT 1/4X32
5	8126-03	*			*	2	モーターレバー補助板ワッシャー	WASHER
	35007	*	*	*	*	1	プーリー	PULLEY
	17082	*	*		*	1	くさり(500)	CHAIN (500)
	13079	*	*		*	2	くさり(1000)	CHAIN (1000)
1	35240 35241	*	*		*	2 8	ヒンジ ヒンジ止めねじ	BED HINGE SCREW 5/16X18 L=65.5
11		*	*		*		ヒンジ止めねじスプリングワッシャー	WASHER
	0040	*	*	-	*	8	ヒンジ止めねじナット	NUT 5/16X18
	35157C	*	*	*	*	1	オイルボックス(組)	OIL BOX COMPLETE
2011	35157-04	*	*	*	*	1	スプリング板	OIL BOX COVER SPRING
	35157-07	*			*	2	フェルト(小)	OIL BOX FELT (SMALL)
	35157-08	*			*	1	フェルト押え板	OIL BOX FELT PLATE
	35157-09 10699	*		*	*	1	フェルト(大) 開閉つまみ	OIL BOX FELT (LARGE) THUMB SCREW 3,4X36
	8100	*		*	*	1	用用 うるみ スプリング 板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
2000000	8100	*		*	*	1	フェルト押え止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
	8100	*	*	*	*	1	フェルト押え板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
	35223	*	*	*	*	1	オイルボックス止めねじ	SCREW 1/4X24 L=16
	35242	*	*		*	1	油受け	OIL PAN
	11570	*	*	430	*	4	油受け止めねじ	SCREW 13/64X32
25	13094	*	*	*	*	2	ペダルセット	PEDAL WITH STOP RINGS
								· ·



## 別売品/OPTION

יול נינ	5両/0円11			_				
Vo.	部品番号			1	2B-FH-1E	個数	品名	DESCRIPTION
F	PARTS NO	l m	2B-1	2B-FH-1	B-FI	QTY		
	35237	*	*		_	les de comença	  補助ベルトガード	AUXILIARY BELT GUARD
200	15081	*	*				補助ベルトガード木ねじ	WOOD SCREW
	16287	*	*	*	*		補助ベルトガード木ねじワッシャー	WASHER
- 1	35238	*	*	*	*	1	補助ベルトガード(前)	AUXILIARY BELT GUARD (FRONT)
	30046	*	*		*		補助ベルトガード(前)止めねじ	SCREW M4X0.7 L=6
	35245	*	*		1 1	1	フィンガーガード取付台	FINGER GUARD BASE
	35246 8097	-	-	_		1	フィンガーガード取付台	FINGER GUARD BASE
	35244	*	*		1 1	1 1	フィンガーガード取付台止めねじ フィンガーガード	SCREW 15/64X28 L=5 FINGER GUARD
- 1	28564	_	-	_	1 1	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
	8103	*	*	*	*	2	フィンガーガード止めねじ	SCREW 11/64X40 L=3.5
						9203		
								9
								2
- 1							9 81	8
- 1		. 1	0.0					
	i							
	1							

# SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp http://www.seiko-sewing.co.jp./

# セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB72100 (1015) Rev. 4.3